郝智利.自动站雨量传感器常见故障的分析与处理[J].陕西气象,2014(1):46-47.

文章编号: 1006-4354 (2014) 01-0046-02

自动站雨量传感器常见故障的分析与处理

郝智利

(山西省大气探测技术保障中心,太原 030002)

摘 要:对自动站雨量传感器出现的雨量偏大或偏小、无雨量显示或雨量时有时无两例故障,分析故障原因,给出修理排除方法。介绍了对雨量传感器的硬件维护、错误数据的处理方法。

关键词:自动气象站;雨量:故障分析:排除

中图分类号: P415.1

文献标识码: B

目前,自动气象站已普遍在业务使用,主要 气象要素已基本实现仪器观测自动化。如何保障 自动气象站正常运行成为今后工作的重点。从近 几年仪器运行情况来看,雨量传感器出现故障的 概率最高,若不能及时处理,将会引起降水记录 不准确,不能客观地反应当时的真实情况,对记 录造成难以弥补的缺失,结合工作经验,分析总 结了雨量传感器的常见故障及维修方法。

1 故障分析与排除

1.1 雨量偏大或偏小

在断电情况下,即将电缆线与传感器分离,用万用表通断档测量^[1],测量线接原信号处,按 1 mm/min 的强度向单、双翻斗雨量器注入一定量的水,将双翻斗雨量器计量翻斗和计数翻斗拨 到倾斜的同一侧,观察计数翻斗翻转次数和万用 表指示的输出信号,是否有信号多发或漏发现象。若漏发信号,需检查干簧管与磁钢之间的距离是否在 1 mm 调整间距,如果是干簧管性能变差则更换之;若多发信号,应检查单翻斗电路板是否水平,调整电路板后左右两侧调整螺丝。其次检查单翻斗左右翻转量是否一致。方法是用 2 mL 的清水注入集水器内,观察左右翻斗能否恰好翻转,调整调节螺母,使阻止块高度发生变化,保障左右翻斗恰在 2 mL 降水量时翻转。检查双翻斗雨量器是否恰在 0.1 mm 的降水量时左

右翻斗都能翻转,否则,调节容量调节螺钉。

无论是单、双翻斗雨量器,主要是计数翻斗翻转次数偏多(偏少),造成与实际值比较雨量偏大(偏小),只要减少翻斗翻转次数则能校正之。调整时,首先判断与实际值相差次数。方法是,用口径为20cm规格的专用量杯与JJS1型雨量传感器校准仪配合,量取10mm水量,分别进行强、弱降水校准,从显示屏读取实际翻转次数,理论翻转次数(双翻斗100,单翻斗157)一实际翻转次数,所得差值为误差值,若差值为正则偏小,差值为负则偏大。

- (1) 雨量偏大 双翻斗首先拧松固定螺母, 将左右两侧容量调节螺钉同时逆时针调节,增加 计量翻斗内的水量,减少计数翻斗翻转次数。单 翻斗则把左右两侧调节螺母同时顺时针调节,降 低阻止块的高度,增加翻斗内的水量,减少翻转 次数。
- (2) 雨量偏小 双翻斗首先拧松固定螺母, 将容量调节螺钉同时顺时针调节,减少计量翻斗 的水量,增加其翻转次数。单翻斗则是将左右两 侧调节螺母同时逆时针调节,增加阻止块的高度, 减少斗内的水量,增加翻转次数。一般情况下降 水偏小还与从承水口至出水口的通道堵塞有关。

强降水时,双翻斗误差值为±4%,单翻斗为±6%。一般调整时,双翻斗容量调节螺钉每

收稿日期: 2013-08-27

作者简介:郝智利(1974—),男,汉族,山西新绛人,工程师,主要从事气象技术保障仪器计量。

向内或向外旋转一圈,则有±3%的误差;单翻 斗调节螺母每拧松(拧紧)一圈,则有±4%的 误差。为使调节位置准确,在松开定位螺帽前, 需在定位螺钉上做位置记号。调节好后,需拧紧 定位螺丝。

- 1.2 无雨量显示或雨量时有时无
- 1.2.1 无雨量显示 首先,在采集器断电状态下用万用表测量传感器^[2],用量杯给雨量承水口注入一定量的水,观察计数翻斗翻转次数是否与万用表显示的信号量一致。
- (1) 若一致说明传感器没有问题,则测量传感器至转接盒之间的电缆线是否联通正常,由于信号电缆线放于地沟中的 PVC 管内,若 PVC 管连接处理不好,极易进鼠,咬断电缆使信号中断。若电缆联通正常,再测量转接盒内防雷管是否短路,转接盒至采集器之间电缆是否联通,采集器内的防雷管和光耦是否工作正常,从这几个方面找出故障部位、进行修理排除。
- (2) 若万用表上无信号显示,则为雨量传感器的问题,检查承水器口至排水口之间通道是否畅通。往往由于漏斗口、计量翻斗出水口以及雨量筒底部的排水口是否有虫子和杂物堵塞,造成流水不畅,记录缺测。检查干簧管是否损坏,磁钢是否松脱,磁钢与干簧管之间的距离是否小于1 mm,是否只能看见翻斗翻转而无信号输出。1.2.2 雨量时有时无 主要是传感器接线柱与信号线的联接是否导通,转接盒内的电缆接线插件是否松动,雨量的信号线有没有似断非断的地方[3]。

2 日常维护

雨量传感器的维护要做到降水时保障雨水流 过的通道畅通,计量准确。观测值班员要密切注 视天气的变化,遇有降水来临前,要及时对传感 器做一次维护,首先用水平仪测量传感器口是否 水平;其次,取下外筒,断开信号线,检查各网 罩是否完好,有的网罩由于年久锈蚀,已起不到 防虫防杂物的作用,必须更换,不能无网罩运 行。用一干净软刷蘸酒精清洗翻斗内壁,避免手 指触摸翻斗内壁,以防沾上油污影响计量准确 性。清除漏斗及翻斗内的杂物,用清水从上漏斗 处注水冲刷干净。接上信号线,装好外筒,在正点之间做一次校准。因信号线没有断开,信号会被采集器采集并写入 Z、R 文件,应删除调试中的降水量,处理方法为:正点后,避开采集时间,通过自动站数据质量控制软件(AWSDataQC)对 Z、R 文件进行维护,若不对 Z、R 文件进行处理,则应备注说明。在数据文件(Z_O_AWS_ST_C5_IIiii_yyyyMMddhhmmss.txt)未上传前进行修改,删除数据文件中的"小时雨量"和"分钟雨量"记录数据,并对数据文件进行保存。

删除数据文件中雨量数据有两种情况:①正点发报时次,编发天气报时,在地面气象测报业务软件界面,在与编发报相关的自动采集要素复选框前打"√",显示所选自动采集数据,删除小时雨量及相应的雨量分钟数据;②非正点发报时,启动定时观测,删除小时雨量及相应分钟雨量,并进行数据保存[4-7]。

3 结语

为了保障降水记录的准确性、客观性,除了 应有的责任心,关键要掌握仪器的结构,技术参 数,要有分析、判断、排除故障的能力,定期维 护保养,熟练掌握如何删除非降水记录。保障降 水记录的客观、真实。

参考文献:

- [1] 林晓明.SJ_1型虹吸式自记雨量计自动强迫虹吸 装置「J].水利水文自动化,2000(1):59-60.
- [2] 赵步达. DYYZ-II 自动气象站雨量计防雷电路故障分析处理[J]. 山西气象, 2010 (3): 32-33.
- [3] 黄明达. 地面常规气象仪器知识与维修 [G]. 郑州:河南省气象局,1987:69.
- [4] 张颖梅,张晓梅.自动气象站正点数据维护异常情况处理[J].陕西气象,2013(1):39-40.
- [5] 宁惠芳, 范邵华. 地面自动气象观测记录异常数据分类[J]. 陕西气象, 2013 (1): 41-42.
- [6] 李黄,王平,陈永清,等.自动气象站实用手册「M].北京:气象出版社,2007:38-43.
- [7] 中国气象局监测网络司. 地面气象测报业务系统 软件操作手册 [M]. 北京: 气象出版社, 2005: 34-37.